





для заказа - kyocera@kyocera-tools.ru

Wrenches / Springs / Nuts / Punches / Other

Drawing	Part Number	Dimension (mm)						Angle (°)		Notes
		A	B	C	D	E	F	α	θ	
	**TH -4**	-	80	-	83	4.0	-	-	-	Hexagon
	**TT -15**	-	70	-	118	-	T15	-	-	Torx
	-25		70		69		T25			
	-25L		80		145		T25			
	-30		80		110		T30			
	TTC -20	-	98	-	130	-	T20	-	-	
	-25						T25			
	TTP -20	-	70	-	138	-	20IP	-	-	○○IP Shows Torx Plus
	**LTK -5**	70	30	-	-	-	-	-	-	
	**SP -2D**	8.5	5.6	-	-	-	-	-	-	Spring
	-3D	12.0	7.0							
	-5	12.0	6.7							
	-5D	12.0	7.2							
	-6	12.0	7.7							
	-8	11.0	9.7							
	**W -6**	11.5	1.6	6.4	-	-	-	-	-	Washer
	6-14	11.5	1.4	6.4						
	-8	15.5	1.6	8.4						
	WB -5	10.0	1.0	5.3	-	-	-	-	-	Washer (Brass)
	-6	11.5	1.6	6.4						
	-8	15.5	1.6	8.4						
	**WSP -1**	15.1	4.0	3.5	2.5	-	R1.25	-	-	Spacer

kyocera@kyocera-tools.ru
www.kyocera-tools.ru