








## Низкоуглеродистая сталь / Вязкие материалы

Режим	Обозначение	Геометрия		Особенности	Режим	Обозначение	Геометрия		Особенности
Чистовая	XP			Надежное стружколомание даже при обработке низкоуглеродистой стали и вязких материалов.	Чистовая-Получистовая	XQ			Широкая область стружкодробления и острая режущая кромка. Подходит для обработки низкоуглеродистой стали и вязких материалов.

### ● Диапазон применения стружколома



## Цветные металлы

Режим	Обозначение	Геометрия		Особенности	Режим	Обозначение	Геометрия		Особенности
Чистовая-Получистовая	АН			Стружколомающая канавка с положительной геометрией и хороший отвод стружки при низком усилии резания. Полированная поверхность уменьшает налипание материала.	Чистовая-Получистовая	A3			Увеличенный передний угол, беспрепятственный отвод стружки и меньшее налипание материала. Острая режущая кромка и отличное качество чистой обработки поверхности.

